

**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en déblai
	Chemise de projet		Talus projeté en remblai
	Trottoir		Orientation du Nord
	Dalot		Axe de la route
	Adieu		Mur de soutènement
	Canal non dans à construire		Zone de circulation des véhicules
	Sens de circulation de l'eau		Bandes séparatrices
	Canalisations		Bordures (S)
	Construction en dur existants		Bordures (N)
	Construction en matériaux provisoires existants		Bordures (E)
			Bordures (O)

**PLAN DE DECOUPAGE**




**Etablissement CREACONSULT**  
 BP.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
 VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	<b>ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE</b>				
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>				
<b>LIEU-DIT</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>				
<b>TITRE</b>	<b>DATE</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>	<b>OBJET</b>
	JUILLET 2017	A			Création du document
		B			
<b>N° D'OPERATION</b>	<b>N° de page</b>				
	2 / 23				

**ECHELLE :  
 1/500**



**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en débuts
	Chemise de projet		Talus projeté en remblais
	Trottoir		Orientation du Nord
	Dalot		Asp. de la route
	Adieu		Mar. de surveillance
	Canal non dans à construire		Zone de circulation des véhicules
	Sens de circulation de l'eau		Bordures NSI
	Canalisations		Bordures TS
	Construction en dur existants		Construction en matériaux provisoires existants


**PLAN DE DECOUPAGE**



Etablissement CREACONSULT  
 BP.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
 VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE		
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>		
<b>LIEU-DIT</b>			
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>		
<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>
<b>N° D'OPERATION</b>		<b>VISA</b>	<b>OBJET</b>
			Création du document



**LEGENDE**


	Axe projeté		Talus projeté en début
	Chemise de projeté		Talus projeté en remblai
	Trottoir		Caniveau
	Dalot		Orientation du Nord
	Achse		Axe de la route
	Canal non dans le commandement		Mar de soutènement
	Sens de circulation de l'eau		Zone de circulation des véhicules
	Canalisations		Bandes extérieures
	Construction en matériaux existants		Bornes (NS)
	Construction en matériaux existants		Bornes (NS)
	Construction en matériaux existants		Bornes (NS)

**PLAN DE DECOUPAGE**



Etablissement CREACONSULT  
BP.11735 DLA  
Email: creaconsult@yahoo.fr  
TEL.33 42 63 85

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE				
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>				
<b>LIEU-DIT</b>					
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>				
<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>	<b>OBJET</b>
<b>VERIFIE PAR :</b>	<b>BAYIGA Alfred</b>	<b>N° D'OPERATION</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Création du document</b>
<b>N° de page</b>					<b>4 / 23</b>
<b>ECHELLE :</b>					<b>1/500</b>



**LEGENDE**


	Axe projeté		Talus projeté en débuts
	Chemise de projeté		Talus projeté en remblais
	Trottoir		Orientation du Nord
	Dalot		Asst. de la route
	Arbre		Marq. de stationnement
	Canal non dans le commerce		Zone de circulation des véhicules
	Sens de circulation de l'eau		Limites séparatives
	Canalisations		Bornes (NS)
	Construction en air existant		Bordures 12
	Construction en air existant		Construction en matériaux provisoire existant

**PLAN DE DECOUPAGE**



**Etablissement CREACONSULT**  
BP:11735 DLA  
Email: creaconsult@yahoo.fr  
TEL:33 42 63 85

<b>PROJET</b>	<b>ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE</b>		
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>		
<b>LIEU-DIT</b>			
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>		
<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>
<b>N° D'OPERATION</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>VISA</b>
			<b>OBJET</b>
			Création du document




**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en débuts
	Chemiseur de projeté		Talus projeté en rendebas
	Trottoir		Orientation du Nord
	Dalot		Asie de la route
	Admire		Maré de surveillance
	Canal non dans à construire		Zone de circulation des véhicules
	Sens de circulation de l'eau		Limites séparatives
	Canalisère		Bornes (NS)
	Construction en air existant		Bordures (E)
	Construction en matériaux provisoire existant		Bordures (E)

PLAN DE DECOUPAGE

  
 Etablissement CREACONSULT  
 Bp.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE			
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
<b>LIEU-DIT</b>				
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>			
<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>
<b>VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred</b>		<b>N° D'OPERATION</b>	<b>A</b>	<b>OBJET</b>
			<b>B</b>	Création du document
				<b>N° de page</b>
				6 / 23
				<b>ECHELLE : 1/500</b>




**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en début
	Chemise de projeté		Talus projeté en remblai
	Trottoir		Travaux projetés en remblai
	Dalot		Orientation du Nord
	Achse		Axe de la route
	Canal non dans le commerce		Mar de surveillance
	Sens de circulation de l'eau		Zone de circulation des véhicules
	Canalisations		Bandes séparatrices
	Construction en matériaux existants		Bordures NS
	Construction en matériaux existants		Bordures TS

**PLAN DE DECOUPAGE**

 Etablissement CREACONSULT BP:11735 DLA Email: creaconsult@yahoo.fr TEL:33 42 63 85	<b>PROJET</b>		ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE		<b>ECHELLE :</b> <b>1/500</b>
	<b>PROJET</b>		<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>		
VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred	<b>PROJETE PAR : B. Adalbert</b>		<b>TRACE EN PLAN</b>		<b>N° de page</b> <b>7 / 23</b>
	<b>PROJETE PAR : B. Adalbert</b>		<b>TRACE EN PLAN</b>		
<b>VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred</b>		<b>N° D'OPERATION</b>		<b>INDICE</b>	
<b>DATE</b>		<b>DATE</b>		<b>VISA</b>	
<b>JUILLET 2017</b>		<b>JUILLET 2017</b>		<b>Création du document</b>	
<b>OBJET</b>		<b>OBJET</b>		<b>OBJET</b>	
<b>Création du document</b>		<b>Création du document</b>		<b>Création du document</b>	



**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
 Paix-Travail-Patrie

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU  
 DEVELOPPEMENT URBAIN**



**LEGENDE**


	Axe projeté		Talus projeté en débuts
	Chemise de projet		Talus projeté en remblais
	Trottoir		Bandes séparatrices
	Dalot		Bordures 12
	Achse		Bandes séparatrices
	Canal sur dalle à composer		Bordures 12
	Sens de circulation de l'eau		Bordures 12
	Canalisations		Bordures 12
	Construction en air existant		Bordures 12
	Construction en air existant		Bordures 12

**PLAN DE DECOUPAGE**

**créaconsult**  
 Etablissement CREACONSULT  
 BP:11735 DLA  
 Email: créaconsult@yahoo.fr  
 TEL:33 42 63 85

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE			
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
<b>LIEU-DIT</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>			
	<b>TITRE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>	<b>OBJET</b>
<b>PROJETE PAR :</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>	<b>OBJET</b>	
<b>VERIFIE PAR :</b>	<b>N° D'OPERATION</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>OBJET</b>
<b>BAYIGA Alfred</b>		A		Création du document
		B		
				<b>N° de page</b>
				8 / 23

**ECHELLE :**  
 1/500



**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en déblai
	Centre-voies de projet		Talus projeté en remblai
	Trottoir		Largeur projetée en remblai
	Dalot		Largeur projetée en déblai
	Achse		Observation du Nord
	Canal non dans le domaine		Axe de la route
	Sens de circulation de l'eau		Marq. de signalisation
	Canalisations		Zone de circulation des véhicules
	Construction en air existant		Bandes extérieures Bordures (S)
	Construction en air existant		Bordures (N)
	Construction en air existant		Bordures (E)
	Construction en air existant		Bordures (O)

**PLAN DE DECOUPAGE**




Etablissement CREA CONSULT  
BP.11735 DLA  
Email: creaconsult@yahoo.fr  
TEL:33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

PROJET		ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE	
LIEU-DIT		<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>	
TITRE		<b>TRACE EN PLAN</b>	
DATE	N° D'OPERATION	INDICE	DATE
JUILLET 2017		A	
		B	
OBJET		Création du document	





**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en déblai
	Chemise de projet		Talus projeté en remblai
	Trottoir		
	Dalot		Orientation du Nord
	Arbre		Axe de la route
	Canal non dans à construire		Mar de construction
	Sens de circulation de l'eau		Zone de circulation des véhicules
	Canalisations		Bandes séparatrices
	Construction en air existant		Bordures KS
	Construction en matériaux provisoire existant		Bordures TS

**PLAN DE DECOUPAGE**

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
 Paix-Travail-Patrite  
  
**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**



Etablissement CREACONSULT  
 BP.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85


PROJETE PAR : B. Adalbert  
 VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE		
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>		
<b>LIEU-DIT</b>	TRACE EN PLAN		
	<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>
<b>TITRE</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>
	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>
<b>N° D'OPERATION</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>OBJET</b>
	A		Création du document
	B		

**ECHELLE : 1/500**

**N° de page**

11/23




**LEGENDE**

	Axe projeté		Construction en cours existant
	Contour de projet		Construction existante
	Trottoir		Orientacion du Nord
	Dalot		Axe de la route
	Achse Canal sur dallé à construire Sens de circulation de l'eau		Marq. de rétroviseur
	Construction		Zone de circulation des véhicules
	Construction		Bandes extérieures Bordures (S2)
	Construction		Bordures (S2) Bordures (S2)

PLAN DE DECOUPAGE

  
**créaconsult**  
 Etablissement CREACONSULT  
 BP.11735 DLA  
 Email: créaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE		
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>		
<b>LIEU-DIT</b>			
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>		
<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>
<b>N° D'OPERATION</b>		<b>VISA</b>	<b>OBJET</b>
			Création du document



**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
 Paix - Travail - Patrie  
**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPEMENT URBAIN**





**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en débou
	Chemise de projeté		Talus projeté en remblai
	Trottoir		Zone de circulation des véhicules
	Dalot		Zone de circulation des véhicules
	Admire		Zone de circulation des véhicules
	Canal non dans à construire		Zone de circulation des véhicules
	Sens de circulation de l'eau		Zone de circulation des véhicules
	Canalisations		Zone de circulation des véhicules
	Construction en existant		Zone de circulation des véhicules
	PLAN DE DECOUPAGE		Zone de circulation des véhicules


Etablissement CREACONSULT  
 BP.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

<b>PROJET</b> ETUDES TECHNIQUES APD EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE	<b>LIEU-DIT</b> Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan	<b>ETCHELLE :</b> 1/500
	<b>TITRE</b> TRACE EN PLAN	
<b>PROJETE PAR :</b> B. Adalbert	<b>DATE</b> JUILLET 2017	<b>INDICE</b> A B
<b>VERIFIE PAR :</b> BAYIGA Alfred	<b>N° D'OPERATION</b>	<b>OBJET</b> Création du document



LEGENDE	
	Axe projeté
	Cantonnement de projeté
	Trottoir
	Dalot
	Abitre
	Canal non dans la continuité
	Sens de circulation de l'eau
	Cantonnements
	Construction en dur existant
	Construction en matériaux provisoire existant
	Talus projeté en débuts
	Faisceaux projetés en rendelles
	Orientation du Nord
	Axe de la route
	Mise de la chaussée
	Zone de circulation des véhicules
	Bordures NSI
	Bordures TS

 Etablissement CREACONSULT BP.11735 DLA Email: créaconsult@yahoo.fr TEL.33 42 63 85	<b>PROJET</b>		<b>ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE</b>			<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>	<b>ECHELLE : 1/500</b>
	PROJETE PAR : B. Adalbert VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred		<b>TRACE EN PLAN</b>		N° de page 14/23		
LIEU-DIT		TITRE		DATE		OBJET	
N° D'OPERATION		JUILLET 2017		A		Création du document	



**LEGENDE**

	Axe projeté		Construction en cours existant
	Contour de projet		Construction en cours existant
	Trottoir		Orientation du Nord
	Dalot		Axe de la route
	Canal non dans le contour		Mar de la voirie
	Sens de circulation de l'eau		Mar de la voirie
	Construction		Zone de circulation des véhicules
	Construction		Bordures NSI
	Construction		Bordures TS
	Construction		Bordures TS

**PLAN DE DECOUPAGE**




**Etablissement CREACONSULT**  
BP:11735 DLA  
Email: [creaconsult@yahoo.fr](mailto:creaconsult@yahoo.fr)  
TEL:33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE		
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>		
<b>LIEU-DIT</b>			
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>		
<b>DATE</b>	JUILLET 2017	<b>VISA</b>	Création du document
<b>N° D'OPERATION</b>	A	<b>INDICE</b>	B





**LEGENDE**


	Axe projeté		Talus projeté en débuts
	Chemise de projeté		Talus projeté en remblais
	Trottoir		Bandes séparatrices
	Dalot		Bandes séparatrices
	Achse		Bandes séparatrices
	Canal non dans le commerce		Bandes séparatrices
	Sens de circulation de l'eau		Bandes séparatrices
	Canalisations		Bandes séparatrices
	Construction en dur existant		Bandes séparatrices
	Construction en matériaux provisoire existant		Bandes séparatrices

**PLAN DE DECOUPAGE**

**Etablissement CREACONSULT**  
 BP.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
 VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE			
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
<b>LIEU-DIT</b>	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>			
<b>DATE</b>	JUILLET 2017	INDICE	DATE	VISA
<b>N° D'OPERATION</b>	A	B		OBJET Création du document



**LEGENDE**

	Axe projeté		Construction existante
	Axe projeté en début		Construction existante
	Chemise de projet		Construction existante
	Trottoir		Construction existante
	Dalot		Construction existante
	Adverse		Construction existante
	Canal non dans le domaine		Construction existante
	Sens de circulation de l'eau		Construction existante
	Orientation du Nord		Construction existante
	Asie de la route		Construction existante
	Mur de soutènement		Construction existante
	Zone de circulation des véhicules		Construction existante
	Bandes extérieures		Construction existante
	Bordures (S)		Construction existante
	Bordures (N)		Construction existante
	Construction en matériel provisoire existant		Construction existante

**PLAN DE DECOUPAGE**




**Etablissement CREACONSULT**  
BP.11735 DLA  
Email: creaconsult@yahoo.fr  
TEL.33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE				
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>				
<b>LIEU-DIT</b>					
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>				
<b>DATE</b>	JUILLET 2017	<b>INDICE</b>	A	<b>OBJET</b>	Création du document
<b>N° D'OPERATION</b>		<b>DATE</b>		<b>VISA</b>	
		<b>INDICE</b>	B	<b>OBJET</b>	
<b>N° de page</b>					
18/23					

**ECHELLE :**  
1/500



**LEGENDE**

	Axe projeté		Trottoir
	Dalot		Orientation du Nord
	Construction en dur existant		Bordures 12
	Construction en matériaux provisoire existant		Zones de circulation des véhicules
	Talus projeté en débuts		Mise de stationnement
	Cantivert de projeté		Axe de la route
	Trottoir		Mise de stationnement
	Dalot		Zones de circulation des véhicules
	Construction en dur existant		Bordures 12
	Construction en matériaux provisoire existant		Zones de circulation des véhicules

**PLAN DE DECOUPAGE**




**Etablissement CREACONSULT**  
 BP.11735 DLA  
 Email: créaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
 VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE			
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
<b>LIEU-DIT</b>	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
	<b>TRACE EN PLAN</b>			
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>			
	<b>JUILLET 2017</b>			
<b>DATE</b>	INDICE	DATE	VISA	OBJET
	A			Création du document
<b>N° D'OPERATION</b>				<b>N° de page</b> 19/23

**ECHELLE :  
 1/500**




**LEGENDE**

	Axe projeté		Trottoir
	Dalot		Construction en dalot existant
	Talus projeté en débuts		Construction en matériaux provisoire existant
	Cantonnement de projet		Talus projeté en remblai
	Orientation du Nord		Bordures NS
	Axe de la route		Zone de circulation des véhicules
	Mise de stationnement		Bordures ES
	Sens de circulation de l'eau		Bordures NS
	Canchelière		Bordures ES

Etablissement CREACONSULT  
 BP:11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL:33 42 63 85

<b>PROJET</b> ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE	<b>LIEU-DIT</b> Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan		<b>ETUDE</b> ECHELLE : 1/500
	<b>TITRE</b> TRACE EN PLAN		
<b>PROJETE PAR :</b> B. Adalbert	<b>DATE</b> JUILLET 2017	<b>VISA</b> Création du document	<b>N° de page</b> 20 / 23
<b>VERIFIE PAR :</b> BAYIGA Alfred	<b>N° D'OPERATION</b>	<b>OBJET</b>	



**LEGENDE**

	Axe projeté		Talus projeté en débuts
	Cimetière de Projets		Talus projeté en remblai
	Trotoir		Orientation du Nord
	Dalot		Axe de la route
	Abité		Mise de la chaussée
	Canal non dans à construire		Zone de circulation des véhicules
	Sens de circulation de l'eau		Bordures 12
	Cantilever		Construction en asphalte existant
	Construction en asphalte existant		Bordures 12
	Construction en asphalte existant		Bordures 12

**PLAN DE DECOUPAGE**




**Etablissement CREACONSULT**  
 BP.11735 DLA  
 Email: créaconsult@yahoo.fr  
 TEL.33 42 63 85

PROJETE PAR : B. Adalbert  
 VERIFIE PAR : BAYIGA Alfred

<b>PROJET</b>	<b>ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE</b>			
	<b>Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan</b>			
<b>LIEU-DIT</b>				
<b>TITRE</b>	<b>TRACE EN PLAN</b>			
<b>DATE</b>	<b>JUILLET 2017</b>	<b>INDICE</b>	<b>DATE</b>	<b>VISA</b>
<b>N° D'OPERATION</b>	A	B		<b>OBJET</b> Création du document
				<b>N° de page</b> 21/23
				<b>ECHELLE :</b> 1/500





**LEGENDE**

	Axe projeté		Construction existante
	Axe de projet		Construction existante
	Trottoir		Orientaton du Nord
	Dalot		Axe de la route
			Voie de communication
			Zone de circulation des véhicules
			Bordures des trottoirs
			Bordures des routes

**PLAN DE DECOUPAGE**



Etablissement CREA CONSULT  
 BP.11735 DLA  
 Email: creaconsult@yahoo.fr  
 TEL:33 42 63 85

<b>PROJET</b>	ETUDES TECHNIQUES APP EN VUE DE LA REHABILITATION ET LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIRIES DANS LES VILLES DE YAOUNDE ET SOA SE RACCORDANT A LA RN1 A OLEMBE	
<b>LIEU-DIT</b>	Tronçon Tsinga village – Carrefour Nsan	
<b>TITRE</b>	TRACE EN PLAN	
<b>DATE</b>	JUILLET 2017	<b>INDICE</b>
<b>N° D'OPERATION</b>		<b>DATE</b>
		<b>VISA</b>
		<b>OBJET</b>
		Création du document